

Préférences Freecad 1.0.2

freecad_preferences102.pdf

Modifier et/ou vérifier certains réglages de FreeCAD

Affichage

1. > Edition → Préférences → Affichage → Vue-3D → cocher “afficher la croix de l'axe par défaut” ; cocher “utiliser OpenGL VBO ; Anticrenelage = MSAA 8x”



Les paramètres Utiliser OpenGL VBO et Anticrenelage accélèrent l’affichage 3D mais dépendent de la carte graphique installée sur votre ordinateur et peuvent parfois planter FreeCAD, à tester... Si vous modifiez l’anticrenelage, il faudra redémarrer FreeCAD pour l’activer ;

Simplifier la liste des ateliers

1. > Edition → Préférences → Ateliers → Ateliers disponibles → Décochez : BIM, FEM, Inspection, Matériau, F<none> , Openscad, Points, Reverse Engineering, Robot, Surface, Test Framework.

Préférences

Ateliers disponibles

Vous pouvez réorganiser les ateliers en les glissant-déposant. Vous pouvez également les trier par un clic droit sur n'importe lequel et en sélectionnant "Trier par ordre alphabétique". D'autres ateliers peuvent être installés à l'aide du gestionnaire des extensions. En ce moment, votre système dispose des ateliers suivants :

| Atelier | Chargement automatique | Statut |
|--|--|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Assembly (W, 1) | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input checked="" type="checkbox"/> CAM (W, 2) | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input checked="" type="checkbox"/> Draft (W, 3) | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mesh (W, 4) | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input checked="" type="checkbox"/> Part Design (W, 5) | <input checked="" type="checkbox"/> Chargement automatique | Chargé |
| <input checked="" type="checkbox"/> Part (W, 6) | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sketcher (W, 7) | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input checked="" type="checkbox"/> Spreadsheet (W, 8) | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input checked="" type="checkbox"/> TechDraw (W, 9) | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input type="checkbox"/> BIM | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input type="checkbox"/> FEM | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input type="checkbox"/> Inspection | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input type="checkbox"/> <none> | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Chargé |
| <input type="checkbox"/> OpenSCAD | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input type="checkbox"/> Points | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input type="checkbox"/> Reverse Engineering | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input type="checkbox"/> Robot | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input type="checkbox"/> Surface | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |
| <input checked="" type="checkbox"/> Test Framework | <input type="checkbox"/> Chargement automatique | Charger |

Atelier de démarrage : Part Design

Type de sélecteur d'atelier : Liste déroulante

Style des éléments du sélecteur d'atelier : Icône & texte

Mémoriser l'atelier actif par onglet

Réinitialiser OK Annuler Appliquer


Décocher ces ateliers




Vous pourrez les rendre disponibles à nouveau si vous en avez besoin par la suite...

Atelier Sketcher

1. >Cocher Supprimer automatiquement les contraintes redondantes ;



1. > Afficher la grille dans l'atelier Sketcher



From:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:freecad:preferences&rev=1770728053>

Last update: **2026/02/10 13:54**

